

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

WorkGuard



Europe

Ansell Healthcare Europe NV
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 ☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01
www.ansell.eu

United States

Ansell Healthcare
 200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701
 ☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445
www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.
 Tokyo, Japan
 ☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd
 ☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville QC J2K 2K8
 ☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 ☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578
www.ansellasiapacific.com

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

PL

ANSELL WORKGUARD

A. Zastosowanie



Tej instrukcji użytkowania należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi wewnątrz każdego opakowania.

Niniejsze rękawice zostały głównie zaprojektowane w celu zapewnienia rękom i/lub przedramionom ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi i/lub ochrony termicznej.

Ich projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy 89/686/EEC i wprowadzonym do niej zmianom oraz są one zgodne ze stosownymi europejskimi normami.

Należy zadbać o to, by rękawice były wyłącznie używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Objaśnienie piktogramów i stosownych obowiązujących norm:

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi A: Odporność na ścieranie B: Odporność na przecięcie C: Odporność na rozdarcie D: Odporność na przebiecie	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	Ochrona przed wysokimi temperaturami A: Zapalność B: Ciepło kontaktowe C: Ciepło konwekcyjne D: Ciepło promieniowania E: Małe rozpryski stopionego metalu F: Duże ilości stopionego metalu
---	--	---	--

EN 12477 A: 2001

Ochronne rękawice do spawania, które nie wymaga wysokiej sprawności manualnej

Świadectwo badania typu EC pochodzi od Centexbel

Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyników osiągniętych przez rękawice oraz kopii Deklaracji Zgodności prosimy skontaktować się z firmą Ansell.

B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. NIGDY NIE UŻYWAĆ RĘKAWIC JAKO OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI.
2. Rękawic nie należy też używać tam, gdzie zachodzi ryzyko, że mogłyby się zaplątać w ruchome części maszyn.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad lub innych niedoskonałości. Nie należy używać uszkodzonych, brudnych czy zużytych rękawic.
4. Rękawice nie powinny mieć styczności z otwartym ogniem.
5. Rękawice nie powinny być używane do spawania, gdzie wymagana jest wysoka sprawność manualna, takiego jak metoda spawania TIG.
6. Rękawice zazwyczaj zatrzymują promienie UV. Nie istnieje znormalizowana metoda badania odporności na promieniowanie UV.
7. Rękawic nie należy traktować jako ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdy używane są do spawania łukowego. Opór elektryczny zmoczonych rękawic zostaje zmniejszony.

C. Składniki / Składniki niebezpieczne

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną alergii u uczulonych na nie osób, u których może się rozwinąć kontaktowe podrażnienie i/lub reakcja alergiczna. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy Ansell.

D. Instrukcje utrzymania rękawic

Magazynowanie: nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Czyszczenie: Rękawice nie nadają się do prania.

E. Utylizacja rękawic

Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Rękawic należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Ich zakopywanie lub spalanie należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych.

Ansell