

# Technisches Datenblatt

## PHVES - PHVES

### **Bezeichnung:**

PANOSTYLE HOCHSICHTBARER ARBEITSJACKE AUS BAUMWOLLE / POLYESTER

### **Größen:**

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### **Farben:**

Fluoreszierendes Gelb / Marineblau - Fluoreszierendes Orange / Marineblau



### **Beschreibung:**

Warnschutzarbeitsjacke PANOSTYLE. Elastische Ärmelbündchen. 2 Taschen. Warnschutz : Klasse 2 - Silberfarbe - Parallel angeordnet.

### **Materialien:**

54% Baumwolle / 46% Polyester - 260 g/m<sup>2</sup>.  
Retroreflektierende Streifen 100% Polyester

### **Gebrauchsanweisungen:**

Signalkleidung Klasse 2 von der Serie PANOSTYLE HIGH VISIBILITY, die ermöglicht, dass der Träger sowohl tagsüber als auch nachts und bei jedem Wetter einwandfrei im Scheinwerferlicht gesehen wird.

### **Einsatzgrenzen:**

Nur im oben bestimmten Einsatzbereich verwenden. Vor dem ersten Tragen überprüfen, dass die Kleidung nicht verschmutzt bzw. benutzt ist, da dies die Wirksamkeit mindert. Überprüfen, dass sich der graue Reflektorstreifen auf der Außenseite der Kleidung befindet und schließen Sie den Klettbandverschluss auf dem Vorderteil der Weste, um eine durchgehende Optik zu erzeugen. Er darf keine Zusatzstoffe aufweisen, welche die sichtbare Fläche verkleinern. Dieses Kleidungsstück enthält keine Stoffe, von denen bekannt ist, dass sie krebserregend oder toxisch sind bzw. bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen können. Wenn die Schutzmaterialien beschädigt sind, muss das Kleidungsstück entsorgt werden.

### **Lagerhinweise:**

In der Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

### **Pflege- und Reinigungshinweise:**

Wassen Artikel vor dem Waschen wenden. Waschtemperatur maximal 40°C (maximale zulässige Anzahl der Wäschen, siehe im Kleidungsstück befindliches Etikett zur Materialzusammensetzung), schonende mechanische Behandlung, Spülen bei nach und nach abnehmender Temperatur, schonendes Schleudern. Bleichen ausgeschlossen. Bügeln bei einer maximalen Temperatur der Bügeleisensole von 150°C, eine Dampfbehandlung ist bedenklich. Nicht chemisch reinigen, Flecken nicht mit Lösungsmittel entfernen. Nicht im Wäschetrockner mit Drehtrommel trocknen. Nicht vorweichen. Weder stark alkalische Fleckenentfernungsmittel, Waschmittel auf Lösungsmittelbasis oder Mikroemulsionen noch Bleichmittel verwenden.

### **Leistungen:**

Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unschädlichkeit, Komfort, Lüftung und Geschmeidigkeit sowie die Anforderungen gemäß den Normen EN340:2003 und EN471:2003/A1:2007 (2,2) Hochsichtbare Warnkleidung für den professionellen Bereich.

# Technisches Datenblatt

## PHVES - PHVES

- **EN471:2003**      Hochsichtbare Warnkleidung für den professionellen Bereich - Prüfverfahren und  
**/A1:2007**            Anforderungen



2 : Bekleidungsklasse (1-3)

2 : Leistungsklasse des Reflektormaterials (1-2)